


自動重量選別機写真

全体像




秤量コンベアー(この部分で秤量する)



計量中



助走コンベアー(選別板への橋渡し)



選別板(ドロップアウト方式=不良品を下に落とす)

